

Achtung / Attention

Nur bei geschlossener Maschine verwenden.

Fan is to be used in a closed environment only.

Minimum RPM 5.000 - Maximum RPM 8.000

Minimum RPM 5.000 - Maximum RPM 8.000

Schaumstoff
Foam



1. Verpackung und Schaumstoffeinlage entfernen

Remove Packaging and foam insert

Spannmutter
Collet Nut

Spannzange
Collet




Ø 20mm

Spannzangenaufnahme
Collet Chuck



2. Spannzangenaufnahme und ER32 (oder größer) Ø20

Use Collet Chuck and collet metric Ø20 (ER32ff)



3. Aufnahme in Maschine einsetzen

Insert assembly into your machine

EWS Group

Tooling Systems and Turrets



EWS
Tool Technologies

EWS Russia

EWS Group
WSW
Tooling Systems

EWS 易德斯
Turrets & Tool holders

COMMAND
EWS Group
TOOLING SYSTEMS

EWS
Tool Technologies
埃维斯刀座技术(太仓)

EWS Korea

TOOL ARENA
GO CONNECTING COMPANIES

www.ews-tools.de